

Zustandsbewertung der Brücken an Kreisstraßen										
lfd. Nr.	Note	Straße	BW-Nr.	Ort	Bauwerksbezeichnung	Baujahr	Br. Kl.	Brückenfläche	Prüfung	Bemerkungen
1	2,0	K 6712	7422 568	Dettingen	Erms bei Dettingen a. d. Erms	1985 2007	60/30	296	2012 Weber	
2	gut	K 6734	7522 533	Gomadingen	Lauter in Gomadingen	1965 2006	60	42		
3	2,9	K 6735	7622 531	Gomadingen	Lauter bei Gomadingen-Marbach	1899	24	37	2006 Tüv	geplanter Neubau 2014
4	2,2	K 6770	7622 522	Gomadingen	Lauter in Gomadingen-Wasserstetten	1955 2001	45	104	2011 Hampf	Fugen vergießen, Belagsausbrüche, Füllstabgeländer ohne Seil
5	2,2	K 6770	7622 568	Gomadingen	Läuterle in Gomadingen-Wasserstetten	1979	60	36	2012 Weber	Oberflächenschutz mittelfristig, Unterbau Abplatzungen langfristig
6	2,0	K 6750	7622586	Hayingen	Trockengraben bei Hayingen-Münzdorf	2001	16	22	2006 Tüv	Risse im Fahrbahnübergang
7	2,4	K 6750	7623 538	Hayingen	Lauter bei Hayingen-Münzdorf	2000	16	140	2006 Tüv	Geländer: Eichen-Handlauf rissig und morsch, Pilzbefall
8	1,8	K 6752	7722 519	Hayingen	Lauter in Hayingen-Indelhausen	1951	30	86	2012 Weber	
9	2,3	K 6769	7622 585	Hayingen	Lauter bei Hayingen-Weiler	1990	60/30	180	2012 Weber	Geländer: Eichen-Handlauf rissig und morsch, Pilzbefall
10	2,9	K 6714	7421 642	Metzingen	Bundesbahn und Feldweg bei Metzingen	1978	60	475	2010 Hampf	Teilinstandsetzung 2013
11	gut	K 6754	7623 530	Münsingen	Bundesbahn in Münsingen-Oberheutal	1974 2009	30/30	295	2005 Hampf	Teilinstandsetzung 2009
12	2,7	K 6769	7623 536	Münsingen	Untere Fischerquelle bei Gundelfingen	1988	60/30	24	2006 Tüv	Zaun statt Geländer, Betonausbühlungen
13	2,4	K 6770	7622 569	Münsingen	Roßbach in Münsingen-Buttenhausen	1979	60	25	2006 Tüv	Zaun statt Geländer
14	gut	K 6729	7521 508	Pfullingen	Überführung Rad- und Gehweg in Pfullingen	1891 1928 1991	---	145	2006 Tüv	Teilerneuerung 2011
15	2	K 6729	7521 594	Pfullingen	Breitenbach bei Pfullingen	1974	60	94	2013 Weber	Teilinstandsetzung 2010
16	1,5	K 6729	7521 642	Pfullingen	Eierbach in Pfullingen	2000	45	32	2013 Weber	
17	2,3	K 6719	7421 569	Pliezhausen	Häringswiesenbach bei Pliezhausen-Rübgarten	1929	30/30	29	2013 Weber	Teilinstandsetzung 2010
18	2,5+	K 6720	7421 629	Reutlingen	Neckar-Flutkanal bei Reutlingen-Altenburg	1975	60	373	2011 Hampf	Aufwertung weg. Sondergutachten Lager, erstellt 2013
19	2,3	K 6720	7421 696	Reutlingen	Dietenbach bei Reutlingen-Rommelsbach	1991	60/30	66	2013 Weber	Holzgeländer als Absturzsicherung
20	2,4+	K 6720	7421 728	Reutlingen	Neckar bei Reutlingen-Altenburg	1997	60	890	2011 Hampf	Aufwertung weg. Sondergutachten Lager, erstellt 2013
21	2,0	K 6720	7421 729	Reutlingen	Neckar-Werkskanal bei Reutlingen-Altenburg	1997	60	153	2011 Hampf	Fugen vergießen, Belagsausbrüche
22	gut	K 6762	7421 548	Riederich	Erms in Riederich (Umbau 1960)	1840	45	240	2006 Tüv	Teilinstandsetzung 2011
23	1,0	K 6736	7621 514	Trochtelfinge	Seckach in Trochtelfingen	1970 2008	60	56	2012 Weber	
24	gut	K 6745	7722 514	Zwiefalten	Kesselbach (Aachkanal) in Zwiefalten (Teilumbau 1988)	1899	30/30	33	2006 Tüv	Teilinstandsetzung 2011