

Zustandsbewertung der Stützbauwerke an Kreisstraßen						
lfd. Nr.	Note	Straße	BW-Nr.	Ort	Bauwerksbezeichnung	Bemerkungen
1	2,4	K 6708	7522541	Bad Urach	Gabionen Hanner Steige	
2	2,4	K 6708	7522578	Bad Urach	Gabionen Hanner Steige	
3	befriedigend	K 6706	7522593	Bad Urach-Wittlingen	Bohrpfahlwand	
4	befriedigend	K 6706	7522604	Bad Urach-Wittlingen	Steinschlagschutznetz	
5	gut	K 6733	7521601	Engstingen-Kohlstetten	Stützwand rechts in Kohlstetten	
6		K 6734	7522531	Gomadingen	Stützwand in Gomadingen	keine Bauwerkszuordnung
7		K 6734	7522532	Gomadingen	Stützwand rechts in Gomadingen	keine Bauwerkszuordnung
8		K 6770	7622578	Gomadingen-Wasserstetten	Stützwand links in Gomadingen-Wasserstetten	keine Bauwerkszuordnung
9		K 6770	7622579	Gomadingen-Wasserstetten	Stützwand links in Gomadingen-Wasserstetten	keine Bauwerkszuordnung
10	2,0	K 6770	7622577	Gomadingen-Wasserstetten	Stützwand rechts in Gomadingen-Wasserstetten	
11	2,0	K 6770	7622580	Gomadingen-Wasserstetten	Stützwand rechts in Gomadingen-Wasserstetten	
12		K 6769	7622538	Hayingen	Stützwand links in Hayingen-Weiler	
13	1,9	K 6752	7722520	Hayingen-Indelhausen	Stützwand links in Hayingen-Indelhausen	
14		K 6769	7722513	Hayingen-Indelhausen	Stützwand links in Hayingen-Indelhausen	
15		K 6769	7622532	Hayingen-Münzdorf	Stützwand links in Hayingen-Münzdorf	mit Schuppen überbaut
16	2,0	K 6736	7621530	Hohenstein-Oberstetten	Stützwand rechts in Hohenstein-Oberstetten	
17	1,9	K 6754	7622559	Münsingen-Apfelstetten	Stützwand links in Münsingen-Apfelstetten	
18			7622560	Münsingen-Apfelstetten		
19		K 6754	7622562	Münsingen-Apfelstetten	Stützwand links in Münsingen-Apfelstetten	
20	2,2	K 6754	7622563	Münsingen-Apfelstetten	Stützwand links in Münsingen-Apfelstetten	
21	2,5	K 6754	7622565	Münsingen-Apfelstetten	Stützwand links in Münsingen-Apfelstetten	
22	befriedigend	K 6754	7622566	Münsingen-Apfelstetten	Stützwand links in Münsingen-Apfelstetten	
23	2,5	K 6754	7622561	Münsingen-Apfelstetten	Stützwand rechts in Münsingen-Apfelstetten	
24	befriedigend	K 6754	7622564	Münsingen-Apfelstetten	Stützwand rechts in Münsingen-Apfelstetten	
25	?	K 6755	7622547	Münsingen-Apfelstetten	Stützwand links in Münsingen-Apfelstetten	

Zustandsbewertung der Stützbauwerke an Kreisstraßen						
lfd. Nr.	Note	Straße	BW-Nr.	Ort	Bauwerksbezeichnung	Bemerkungen
26	befriedigend	K 6755	7622533	Münsingen-Apfelstetten	Stützwand rechts in Münsingen-Apfelstetten	
27	1,9	K 6769	7623534	Münsingen-Bichishausen	Schutzwand bei Münsingen-Bichishausen	
28	1,9	K 6769	7622513	Münsingen-Buttenhausen	Stützwand rechts in Münsingen-Buttenhausen	
29	1,5	K 6769	7622515	Münsingen-Buttenhausen	Stützwand rechts in Münsingen-Buttenhausen	
30	befriedigend	K 6769	7622519	Münsingen-Buttenhausen	Stützwand rechts in Münsingen-Buttenhausen	
31	1,9	K 6769	7622543	Münsingen-Buttenhausen	Stützwand rechts in Münsingen-Buttenhausen	
32	1,5	K 6770	7622537	Münsingen-Buttenhausen	Stützwand links in Münsingen-Buttenhausen	
33	3,1	K 6770	7622575	Münsingen-Buttenhausen	Stützwand links in Münsingen-Buttenhausen	
34	3,0	K 6770	7622576	Münsingen-Buttenhausen	Stützwand links in Münsingen-Buttenhausen	
35	2,5	K 6701	7522526	Münsingen-Dottingen	Stützwand links in Münsingen-Dottingen	Abplatzungen, Risse, Aussinterungen
36		K 6701	7522571	Münsingen-Dottingen	Stützwand links in Münsingen-Dottingen	
37	2,4	K 6701	7522560	Münsingen-Dottingen	Stützwand rechts in Münsingen-Dottingen	Geländer
38	2,7	K 6701	7522561	Münsingen-Dottingen	Stützwand rechts in Münsingen-Dottingen	Geländer, Abplatzungen
39	2,9	K 6701	7522562	Münsingen-Dottingen	Stützwand rechts in Münsingen-Dottingen	Geländer, Abplatzungen
40	2,1	K 6701	7522563	Münsingen-Dottingen	Stützwand rechts in Münsingen-Dottingen	
41	2,5	K 6701	7522564	Münsingen-Dottingen	Stützwand rechts in Münsingen-Dottingen	Abplatzungen, Risse
42	befriedigend	K 6702	7522565	Münsingen-Dottingen	Stützwand links in Münsingen-Dottingen	
43	2,1	K 6702	7522566	Münsingen-Dottingen	Stützwand rechts in Münsingen-Dottingen	
44	2,1	K 6769	7623501	Münsingen-Gundelfingen	Stützwand rechts bei Münsingen-Gundelfingen	
45	2,9	K 6769	7623527	Münsingen-Gundelfingen	Stützwand rechts bei Münsingen-Gundelfingen	große Abplatzungen, Risse,
46	1,4	K 6769	7622554	Münsingen-Hundersingen	Stützwand links in Münsingen-Hundersingen	
47	2,3	K 6769	7622555	Münsingen-Hundersingen	Stützwand links in Münsingen-Hundersingen	
48	2,3	K 6769	7622556	Münsingen-Hundersingen	Stützwand links in Münsingen-Hundersingen	
49	1,9	K 6769	7622502	Münsingen-Hundersingen	Stützwand rechts in Münsingen-Hundersingen	
50	1,5	K 6769	7622505	Münsingen-Hundersingen	Stützwand rechts in Münsingen-Hundersingen	

Zustandsbewertung der Stützbauwerke an Kreisstraßen						
lfd. Nr.	Note	Straße	BW-Nr.	Ort	Bauwerksbezeichnung	Bemerkungen
51		K 6769	7622506	Münsingen-Hundersingen	Stützwand rechts in Münsingen-Hundersingen	
52	2,2	K 6769	7622507	Münsingen-Hundersingen	Stützwand rechts in Münsingen-Hundersingen	
53	2,1	K 6769	7622508	Münsingen-Hundersingen	Stützwand rechts in Münsingen-Hundersingen	
54	1,9	K 6769	7622511	Münsingen-Hundersingen	Stützwand rechts in Münsingen-Hundersingen	
55	1,2	K 6769	7622512	Münsingen-Hundersingen	Stützwand rechts in Münsingen-Hundersingen	
56	2,1	K 6769	7622557	Münsingen-Hundersingen	Stützwand rechts in Münsingen-Hundersingen	
57	2,2	K 6769	7622558	Münsingen-Hundersingen	Stützwand rechts in Münsingen-Hundersingen	
58	2,8	K 6703	7522529	Münsingen-Rietheim	Stützwand links in Münsingen-Rietheim	Geländer
59	befriedigend	K 6703	7522528	Münsingen-Rietheim	Stützwand rechts in Münsingen-Rietheim	private Sanierung
60	2,6	K 6703	7522530	Münsingen-Rietheim	Stützwand rechts in Münsingen-Rietheim	Abplatzungen, Risse, Aussinterungen
61		K 6703	7522542	Münsingen-Rietheim	Stützwand rechts in Münsingen-Rietheim	Keller eingebaut?
62	befriedigend	K 6749	7722521	Pfronstetten-Aichelau	Stützwand links in Pfronstetten-Aichelau	Abplatzung
63	1,1	K 6764	7421660	Pliezhausen-Rübgarten	Stützwand rechts bei Pliezh.-Rübgarten	
64	2,0	K 6764	7421646	Pliezhausen-Rübgarten	Stützwand rechts oben bei Pliezh.-Rübgarte	
65	1,9	K 6728	7520563	Reutlingen-Bronnweiler	Stützwand rechts bei RT-Bronnweiler	
66	1,9	K 6728	7520564	Reutlingen-Bronnweiler	Stützwand links bei RT-Bronnweiler	
67		K 6715	7421635	Reutlingen-Mittelstadt	Stützwand	keine Bauwerkszuordnung
68	1,2	K 6730	7521586	Sonnenbühl-Genkingen	Stützwand links in Sonnenbühl-Genkingen	
69	1,9	K 6700	7522552	St.Johann-Gächingen	Stützwand rechts in St.Johann-Gächingen	Abplatzungen (Gewährleistung)
70		K 6708	7725605	St.Johann-Würtingen	Stützwand rechts in St.Johann-Würtingen	
71	befriedigend	K 6708	7522539	St.Johann-Würtingen	Stützwand links in St.Johann-Würtingen	
72	befriedigend	K 6708	7522540	St.Johann-Würtingen	Stützwand links in St.Johann-Würtingen	
73	2,0	K 6736	7621512	Trochtelfingen	Stützwand links in Trochtelfingen	
74		K 6736	7621515	Trochtelfingen	Stützwand links in Trochtelfingen	keine Bauwerkszuordnung
75		K 6736	7621516	Trochtelfingen	Stützwand links in Trochtelfingen	keine Bauwerkszuordnung

Zustandsbewertung der Stützbauwerke an Kreisstraßen						
lfd. Nr.	Note	Straße	BW-Nr.	Ort	Bauwerksbezeichnung	Bemerkungen
76	befriedigend	K 6736	7621533	Trochtelfingen	Stützwand links in Trochtelfingen	
77	befriedigend	K 6736	7621534	Trochtelfingen	Stützwand links in Trochtelfingen	
78	befriedigend	K 6736	7621535	Trochtelfingen	Stützwand links in Trochtelfingen	
79	2,4	K 6736	7621517	Trochtelfingen	Stützwand links oben in Trochtelfingen	
80	2,5	K 6736	7621518	Trochtelfingen	Stützwand links oben in Trochtelfingen	
81	1,4	K 6764	7421544	Walddorf	Stützwand links oben bei Walddorf	
82	1,4	K 6724	7420602	Wannweil	Stützwand links in Wannweil außerhalb OD	
83	2,4	K 6743	7722516	Zwiefalten-Hochberg	Stützwand links in Zwiefalten-Hochberg	größere Abplatzungen
84	2,3	K 6743	7722517	Zwiefalten-Hochberg	Stützwand links in Zwiefalten-Hochberg	
85	2,0	K 6743	7722518	Zwiefalten-Hochberg	Stützwand rechts in Zwiefalten-Hochberg	
86		K 6744	7722527	Zwiefalten-Upflamör	Stützwand rechts in Zwiefalten-Upflamör	mit Garage überbaut
87	befriedigend	K 6744	7722528	Zwiefalten-Upflamör	Stützwand rechts in Zwiefalten-Upflamör	