



Zeichenerklärung:

	bituminös	Schotter
sehr gut	—	—
gut	—	—
ausreichend	—	—
mangelhaft	—	—



Karte zur Radwege- Zustandsbewertung für den Landkreis Reutlingen	Unterlage 1		
	Plan	Datum	Druck
	bestätigt	April 2014	ja
	geprüft	April 2014	ja
	Höhenplan		
Aufgestellt: Reutlingen, den 09.04.2014 Kreis - Straßenbauamt		Maßstab: 1:75.000	